

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЭСК «Энергосеть»

Сторожков А.А.

03 2025 г.



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 7

технического совещания по рассмотрению служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости замены в ТП-3939А одного разъединителя серии РЕ-19 на ВА55-43 334730-1600А.

« 19 » марта 2025 г.

Присутствовали:

участники:

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Куркин С.А. | – главный инженер |
| Зотов В.В. | – начальник службы эксплуатации |
| Соловьев А.С. | – старший диспетчер |
| Смирнов А.В. | – начальник электролаборатории |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение служебной записки начальника службы эксплуатации Зотова В.В. о необходимости замены в ТП-3939А одного разъединителя серии РЕ-19 на ВА55-43 334730-1600А, в виду утративших актуальность технических характеристик и показателей надежности.

РЕШИЛИ:

1. Дальнейшая эксплуатация данного разъединителя серии РЕ-19 не обеспечивает требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей.
2. В целях обеспечения требуемых параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии потребителей, а также повышения надежности отключающей способности разъединителя серии РЕ-19 при технологическом нарушении, уменьшения времени аварийно-восстановительных работ (вывода в ремонт минимального поврежденного участка сети) и снижения степени износа существующих электрических сетей, необходимо заменить в РУ-0,4кВ ТП-3939А одного разъединителя серии РЕ-19 на ВА55-43 334730-1600А.

Куркин С.А.

Зотов В.В.

Соловьев А.С.

Смирнов А.В.

«19» марта 2025 г.

«19» марта 2025 г.

«19» марта 2025 г.

«19» марта 2025 г.